

John Deere, 1170G - Skördare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1170G**
Timmrar vid inleverans: **9837**

Uppställningsplats: **Mariestad**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **1WJ1170GVJF003073**
Inleverans:
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **40%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **40%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak : **40%**
Höger bak fram: **40%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**



Hytt

Stol Skick: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Normal**
Solgardiner: **Normal**

Kranspakar: **Normal**
Arbetsbelysning: **Led**
Aircondition: **Normal**
Backkamera: **Bra**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**

Längd (m): **11m**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**



Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
Serienummer: **1EJH413XCJ0000350**

Modell: **H413**
Ar: **2018**

Timmar: **9873**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**