

Komatsu, C93 - Aggregat

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Tillverkningsår: **2023**
Timmar vid inleverans: **3400**
Uppställningsplats: **Hässleholm**

Modell: **C93**
Serienummer: **1093024290**
Inleverans:
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**

Aggregat

Timmar: **3400**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**

Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Fingervalar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Total Bedömning Skick
