

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 580F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **580F**
Timmar vid inleverans: **9500**
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Modellår: **2021**
Serienummer: **580F120**
Inleveransdatum: **V.37**
Timmar vid inspektion: **9000**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**

Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak: **50%**
Märke: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak: **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak: **50%**
Fram dimensioner: **600x26,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Dataklave: **500 mm**
Backkamera: **Bra**
Servicebok: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
Arbetsbelysning: **Led**
Backkamera: **Ja**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1100**
Rotator: **Bra**

Modell: **280**
Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Bra**

Aggregat

Märke: **Log max**
Modellår: **2024**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Stål**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **5000V**
Timmar: **3000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**
Procent: **50%**
Typ: **Dragande**

Typ: **Multistud 160Ts**
Band Fram: **Other**
Procent: **70%**