

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 574F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **574F**
Serienummer: **574F119**
Timmar vid inleverans: **10500**
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Modellår: **2020**
Reg.nr: **Zbt 02j**
Timmar vid inspektion: **9500**
Inleveransdatum: **V.12**

Basmaskin

Stege: **Bra**
Brandsläckning Inspektions Datum: **20240515**
Risskydd: **Ja**

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak: **50%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak: **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak: **50%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar ej**
Glykol: **Propylen**

Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Bra**
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Bra**
Hytttäppning: **Bra**

Kran

Kranpelare: **Bra**
Längd (cm): **1000**
Rotator: **Bra**
Kran vipp: **Bra**
Grip: **Bra**
Storlek grip: **0.35**

Modell: **Fc12**
Kran huvudarm: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Kran utskjut: **Bra**
Modell grip: **Hsp**

Lastbärare

Lastrede: **Hydraliskt breddbart**
Grind: **Flyttbar, Bra**

Antal bankar: **3**
Ram: **Kort Ram**

Band

Band Fram: **Other**
Procent: **70%**

Typ: **Kombi**