

# ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

## Eco Log, 580F - Skördare

### Bilder



### Information

Märke: **Eco Log**  
Modell: **580F**  
Timmer vid inleverans: **9500**  
Uppställningsplats: **I drift**

Modellår: **2022**  
Serienummer: **580250**  
Inleveransdatum: **2026-08-25**  
Besiktningsdatum: **2026-04-01**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Midjelagring: **OK**  
Huv/plåtar: **OK**  
Hydrostat: **OK**  
Ram fram: **Normal**  
Pendelarm VF: **Bra**  
Pendelarm VB: **Bra**

Bakaxel: **Single**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Pumplåda: **Normal**  
Lack: **Bra**  
Ram bak: **Normal**  
Pendelarm HF: **Bra**  
Pendelarm HB: **Bra**

### Däck

Märke: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710x34**

Fram dimensioner: **710/45x26,5**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**  
Adblue: **Funkar**  
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**  
Adblue: **Finns**  
Dieselvärmare: **Normal**

### Hydraulik

Täthet: **OK**  
Transmission: **Normal**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

### Hytt

Stol Typ: **3000**  
Kranspakar: **Bra**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Torkare: **Fram**  
Solgardiner: **Normal**  
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Bra**  
Mätssystem: **Dasa forester**  
GIS System: **Ja**  
Rutor: **Normal**  
Aircondition: **Normal**  
Radio: **CD/ Bluetooth**  
Backkamera: **Ja**

Backkamera: **Normal**

Telefon: **Nej**

## Kran

---

Kran huvudbom: **Bra**  
Längd (cm): **1100**  
Rotatorlänk: **Standard, Bra**  
Krandämp: **Nej**

Modell: **260**  
Kran vipp: **Bra**  
Rotator: **Normal**  
Kran utskjut: **Normal**

## Aggregat

---

Märke: **EC**  
Modellår: **2022**  
Täthet: **OK**  
Knivar: **Normal**  
Färgmärkning: **Ja**  
Sågenhet: **SC 100**

Modell: **561**  
Skick: **Normal**  
Flerträdshantering: **Ja**  
Matarvalsar: **Stål**  
Stubbehandling: **Ja**

## Band

---

Slirskydd Bak: **Gunnebo**

Band Fram: **Other**

## Övrigt

---

Övrig Info: **580F2**