


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 590G - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **590G**
Timmar vid inleverans: **3000**

Modellår: **2024**
Serienummer: **103**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak fram: **90%**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak: **80%**
Höger bak fram: **90%**

Diesel Motor

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Funkar**

Adblue: **Finns**

Kran

Modell: **EC300**

Längd (cm): **1000**

Aggregat

Märke: **EC**
Modellår: **2024**
Täthet: **OK**
Matarvalsar: **Moipu**
Sågenhet: **Supercut 150**

Modell: **661LF**
Timmar: **3000**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**