

Komatsu, 911 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **911**
Timmar vid inleverans: **15400**
Uppställningsplats: **Överkalix**

Tillverkningsår: **2020**
Serienummer: **9110073292**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Fördelningslåda: **Bra**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **Skador på Motorhuv**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Övrigt: **Ny svängkrans 2026-08**

Däck

Vänster fram fram: **55%**
Vänster fram bak: **55%**
Höger bak fram: **40%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **600/55-26,5**

Höger fram fram: **55%**
Höger fram bak : **55%**
Höger bak bak : **40%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **600/65-34**

Diesel Motor

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Kranventil: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Mineral**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Bra**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Modell: **200H**

Längd (m): **10**

Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Vridhus: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Bra**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
År: **2021**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **c93**
Timmar: **15400**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Skick: **35%**
Typ: **Dragande**

Band fram fabrikat: **Olofsfors**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**