


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 560E - Skördare

Bilder



Information

Märke: Eco Log	Modellår: 2019
Modell: 560E	Serienummer: 707
Timmar vid inleverans: 8500	Inleveransdatum: V51
Uppställningsplats: Söderhamn	Besiktningsdatum: Nov 2025
Timmar vid inspektion: 8300	

Basmaskin

Framaxel: Boogie	Bakaxel: Single
Stege: Bra	Brandsläckning: Installerad, Godkänd
Centralsmörjning: Ja	Midjelagring: OK
Pumplåda: Bra	Huv/plåtar: OK
Lack: Bra	Hydrostat: OK
Ram bak: Bra	Ram fram: Bra
Pendelarm HF: Bra	Pendelarm VF: Bra
Pendelarm HB: Bra	Pendelarm VB: Bra

Däck

Vänster fram fram: 75%	Höger fram fram: 75%
Höger fram bak: 75%	Vänster bak fram: 75%
Höger bak fram: 75%	Märke: Nokian
Fram dimensioner: 710/45x26,5	Bak dimensioner: 710x34

Diesel Motor

Motor: OK	Kylsystem: Bra
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: Ja	Adblue: Finns
Adblue: Funkar	Dieselvärmare: Bra
Glykol: Propylen	

Hydraulik

Täthet: OK	Hydraulolja: Q8 Longlife
Transmission: Bra	

Hytt

Stol Typ: 3000	Stol Skick: Bra
Kranspakar: Bra	Mätssystem: Dasa forester
Driftsuppföring: Ja	GIS System: Ja
Arbetsbelysning: Xenon	Rutor: Bra

Transportbelysning: Nej	Torkare: Fram
Aircondition: Bra	Solgardiner: Bra
Radio: CD/ Bluetooth	Dataklave: 650 mm
Backkamera: Ja	Backkamera: Bra
Instruktionsbok: Ja	Servicebok: Ja
Reservdelsbok: Ja	Telefon: Nej

Kran

Kran huvudbom: Bra	Modell: 250
Längd (cm): 11	Kran vipp: Bra
Vridhus: Bra	Rotator: Bra
Kranbelysning: Bra	Tiltplatta: Bra Skick
Kran utskjut: Bra	

Aggregat

Märke: Log Max	Modell: 5000 V
Timmar: 2000	Skick: Bra
Täthet: OK	Flerträdshantering: Ja
Knivar: Bra	Matarvalsar: Finnskog
Färgmärkning: Ja	Stubbehandling: Ja