

Rottne, F 11 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Rottne**
Modell: **F 11**
Timmar vid inleverans: **14000**
Uppställningsplats: **Värnamo**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **R 13209**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Boogielift: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Nej**
Styrlöd: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**


Pump: **Normal**

Hytt

Stol Skick: **Normal**

Kran

Kran: **Normal**



Övrigt

Övrigt: Maskinen är ej registrerad i Sverige men det kan göras

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**