

Komatsu, 895 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **895**
Serienummer: **8950011381**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**
Reg.nr: **BKN94S**
Timmar vid inleverans: **12476**
Uppställningsplats: **Ljusdal**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogilyft: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal Stegen är lagad**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlöd: **OK**
Planeringsblad: **Ja**
Hydrostat: **OK**



Däck

Vänster fram fram: **10%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **40%**
Vänster bak bak : **35%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **10%**
Höger fram bak : **0%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **780/50x28,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE 46 Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Skick: **Normal**

Kranspakar: **Normal**

Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Backkamera: **Normal**

Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Reparera Några rutor repig**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**



Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**

Modell: **165 F**
Armsystem: **Normal Utskjut bör chimsas**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Grip: **Komatsu**
Storlek: **0,40**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**



Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, OK**
Grind: **Fast, OK**
Anmärkningar: **Malårede med vridbara breddningar**

Antal: **4**
Ram: **Standard**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Clark**
Skick: **70%**

Typ: **Terra**

Övrigt

Övrigt:
Maskinen har gått som både markberedare på sommaren och skotare vintertid



Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**