

Komatsu, 901 - Aggregat

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Tillverkningsår: **2019**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Modell: **901**
Serienummer: **9010053598**
Uppställningsplats: **Älvsbyn**

Aggregat

Timmar: **20800**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**