

Komatsu, 895 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **895**
Serienummer: **8950011496**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**
Reg.nr: **EXW55G**
Timmar vid inleverans: **13861**
Uppställningsplats: **Tvärålund**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Boogielift: **Nej**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **85%**
Vänster fram bak: **85%**
Vänster bak fram: **85%**
Vänster bak bak : **85%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **85%**
Höger fram bak : **85%**
Höger bak fram: **85%**
Höger bak bak : **80%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **780/50x28,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydruaultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**

Modell: **165 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB1 Bra**
Skick: **Normal**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**