

Komatsu, 901XC - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901XC**
Timmar vid inleverans: **7700**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Tillverkningsår: **2020**
Serienummer: **9013061338**
Inleverans: **15.10.2026**
Uppställningsplats: **Sollefteå**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **Skador på Motorhuv**
Hydrostat: **OK**
Övrigt: **Buckla vid avgaröret**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**



Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **650/50-24,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **650/50-24,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydragoljor**

Pump: **Normal**
Hydragoljor: **GE II Miljö**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**

Kran

Kran: **200**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Bra**



Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1093021526**
Timmar: **7700**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**

Modell: **C93**
År: **2020**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Finger valsar**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **90%**
Typ: **OF**

Typ: **OF**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **90%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**