

John Deere, 1170 E - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1170 E**
Timmar vid inleverans: **15 100**
Uppställningsplats: **Mora**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **1170GVJF003056**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Styrlöd: **OK**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Torkare: **Fram & Sidor**
Solgardiner: **Normal**
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Normal**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Backkamera: **Normal**

Kran

Kran: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**

Längd (m): **11**
Svängenhets: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
År: **2019**
Skick: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **413**
Timmar: **15100**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Normal**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **50%**
Skick: **50%**

Övrigt

Övrigt: **Ny stol , gått på serviceavtal**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**