

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 590 E - Skördare

Bilder



Information

Märke: Eco Log	Modellår: 2019
Modell: 590 E	Serienummer: 728
Timmar vid inleverans: 9500	Besiktningsdatum: 2026 06 12
Timmar vid inspektion: 9110	

Basmaskin

Framaxel: Boogie	Bakaxel: Single
Stege: Bra	Brandsläckning: Installerad, Godkänd
Centralsmörjning: Ja	Midjelagring: OK
Pumplåda: Bra	Huv/plåtar: OK
Lack: Bra	Hydrostat: OK
Ram bak: Bra	Ram fram: Bra
Pendelarm HF: Bra	Pendelarm VF: Bra
Pendelarm HB: Bra	Pendelarm VB: Bra
Kommentar: Bula på huv se foto	

Däck

Vänster fram fram: 75%	Höger fram fram: 75%
Vänster fram bak: 75%	Höger fram bak: 75%
Vänster bak fram: 75%	Vänster bak bak: 75%
Höger bak bak: 75%	Märke: Trelleborg
Fram dimensioner: 710/45x26,5	Bak dimensioner: 710x34

Diesel Motor

Motor: OK	Kylsystem: Bra
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: Ja	Addblue: Finns
Addblue: Funkar	Dieselvärmare: Bra
Glykol: Propylen	

Hydraulik

Täthet: OK	Hydraulolja: Q8 Longlife
Transmission: Bra	

Hytt

Stol Typ: 3000	Stol Skick: Bra
Kranspakar: Bra	Mätssystem: Dasa forester
Driftsuppöjning: Ja	GIS System: Ja

Arbetsbelysning: **Halogen**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Bra**
Dataklave: **500 mm**
Backkamera: **Bra**
Servicebok: **Ja**

Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Backkamera: **Ja**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Kran vipp: **Bra**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Nej**
Kran utskjut: **Bra**

Längd (cm): **10**
Vridhus: **Bra**
Kranbelysning: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2020**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Nej**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **7000**
Timmar: **7000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**

Band

Band Fram: **Olofsfors**
Procent: **70%**

Typ: **Kovax Breddade**