

Komatsu, 875 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **875**
Serienummer: **8750011660**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2022**

Tillverkningsår: **2022**
Reg.nr: **LYF28H**
Timmar vid inleverans: **8325**
Uppställningsplats: **Överkalix**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **90%**
Vänster fram bak: **90%**
Vänster bak fram: **90%**
Vänster bak bak : **90%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **90%**
Höger fram bak : **90%**
Höger bak fram: **90%**
Höger bak bak : **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE 46 Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **8,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **145 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB1 Bra**
Grip: **Komatsu**
Storlek: **G84**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**

Lastbärare

Bankar: **Loadflex, OK**
Grind: **Flexgate Solid**

Antal: **3**
Ram: **Kort Ram**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**
Typ: **Dragande band**

Typ: **Dragande band**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**