

# Komatsu, 835 - Skotare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Komatsu**  
Modell: **835**  
Serienummer: **8350000561**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**  
Reg.nr: **HBR49M**  
Timmar vid inleverans: **7815**  
Uppställningsplats: **Svenljunga**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Boogilyft: **Ja**  
Frontbåge: **Nej**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Bra**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Planeringsblad: **Nej**  
Lack: **Klarlack**

### Däck

Vänster fram fram: **70%**  
Vänster fram bak: **70%**  
Vänster bak fram: **70%**  
Vänster bak bak : **70%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **70%**  
Höger fram bak : **70%**  
Höger bak fram: **70%**  
Höger bak bak : **70%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710/40-24,5**



### Diesel Motor

Värmslinga i hydraultank: **Ja**  
Adblue: **Fungerar**

Bränslepåfyllningspump: **Ja**  
Dieselvärmare: **Bra**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**  
Hydraulolja: **Komatsu HE 46 Natura**

Täthet: **OK**  
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

### Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**  
Kranspakar: **Bra**  
Rutor: **Normal**  
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**  
Kranspakar: **Mini**  
Transportbelysning: **Ja**

### Kran

Kran: **Bra**  
Längd (m): **9,5**

Modell: **105 F**

## Lastbärare

---

Bankar: **Standard med , Bra**  
Grind: **Flexgate Flyttbar**

Antal: **3**  
Ram: **Kort Ram**



## Total Bedömning Skick

---

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**