

Eco Log, 594E - Skotare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **594E**
Serienummer: **ELS0594EE00000603**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2017**

Tillverkningsår: **2017**
Reg.nr: **YFS113**
Timmrar vid inleverans: **13076**
Uppställningsplats: **Ljusdal**



Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogiehyft: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal Lite små glapp**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlid: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Anmärkningar: **Akmotor bytt ca 2000h sedan**



Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/55-28.5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-28.5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Normal**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik


Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Anmärkningar: **Bioolja**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Dasa**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **Radio**


Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**
Backkamera: **Normal**



Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**

Längd (m): **8,5m**
Vridhus: **Normal**
Grip: **HSP**
Storlek: **0,50**



Lastbärare

Bankar: **Standard med ,OK**
Grind: **Flyttbar, Bra**

Antal: **4**
Ram: **Kort Ram**



Extra Utrustning

Anmärkningar: **Inga band eller kedjor ingår**

Övrigt

Övrigt: **Hyttddämpning, E-växellåda, bakdiff bytt 3500h sedan.**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**