


Komatsu, 931XC - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **931XC**
Timmar vid inleverans: **11765**
Uppställningsplats: **Mora**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **9313021557**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**



Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Styrlöd: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Mineral**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
GIS System: **MaxiN**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Arbetsbelysning: **Led**

Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Dataklave: **650 mm**

Torkare: **Fram**
Solkardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**



Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Svängenhets: **OK**

Modell: **230H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1124019091**
Timmar: **11765**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **C124**
År: **2019**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Nej**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **60%**
Skick: **60%**



Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**