

Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **15200**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**
Serienummer: **9010064306**
Inleverans: **23.11.2025**
Uppställningsplats: **Frösön**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Stylled: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Reparera**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Övrigt: **pump bytt vid 6960 tim**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Bak dimensioner: **600/65-34**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Anmärkningar: **partikelfilter 6108tim**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicesteg: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **3082021085**
Timmar: **15200**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar:
svetsad i infästningen flerträdsplattan, fällänken framför färgtankarnas placering

Modell: **S82**
Ar: **2020**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Aggresiva Komatsu valsar**
Färgmärkning: **Nej**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **50%**
Typ: **OF**

Typ: **Skogsmatti super täta19mm**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**