


Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **1990**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2025**

Tillverkningsår: **2025**
Serienummer: **9010064653**
Inleverans: **30.01.2026**
Uppställningsplats: **Hos kund**



Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Bra**
Fördelningslåda: **Bra**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **95%**
Vänster fram bak: **95%**
Vänster bak fram: **90%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **95%**
Höger fram bak : **95%**
Höger bak fram: **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Bra**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini Advanced**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal Finns en skada på framrutan**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**

Maskinpärm: **Ja**

Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Bra**
Länk: **MPB1 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Bra**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **3082025052**
Timmar: **1990**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **S82**
År: **2025**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Standard aggressiv**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Typ: **OFA 3 rutig supertät**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **95%**

Skick: **80%**
Typ: **OF Max**

Övrigt

Övrigt: **Säljes för kunds räkning**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Utmärkt**