

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 574D - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **574D**
Serienummer: **574D551**
Timmar vid inleverans: **12650**
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Modellår: **2016**
Reg.nr: **WXC239**
Timmar vid inspektion: **12500**
Inleveransdatum: **260910**
Besiktningsdatum: **260819**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Boogielyft: **Nej**
Schaktblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Huv/plåtar: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midja: **OK**
Risskydd: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Däck

Fram dimensioner: **710x26,5**

Bak dimensioner: **710x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns ej**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **7000**
Kranspakar: **Normal**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD**
Hyttedämpning: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
GIS System: **Ja**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solkardiner: **Normal**
Backkamera: **Normal**
Kommentar: **Dator finns**

Kran

Kranpelare: **Normal**
Längd (cm): **850**

Modell: **FC12**
Kran huvudarm: **Normal**

Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Krandämp: **Nej**
Kran utskjut: **Normal**
Modell grip: **HSP35**

Rotator: **Normal**
Kran vipp: **Normal**
Grip: **Normal**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Grind: **Høj & Flyttbar, Bra**
Stakar: **Reparera** *Svetsade och krokiga*

Antal bankar: **3**
Ram: **Kort Ram**

Band

Slirskydd fram: **Finns ej**
Band Fram: **Finns ej**

Slirskydd Bak: **Finns ej**
Band Bak: **Finns ej**