

Komatsu, 901XC - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901XC**
Timmar vid inleverans: **9080**
Uppställningsplats: **Mariestad**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **9013050340**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Lack: **Klarlack**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Huv/plåtar: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **75%**
Vänster fram bak: **75%**
Vänster bak fram: **75%**
Vänster bak bak: **75%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **650/50-24,5**

Höger fram fram: **75%**
Höger fram bak: **75%**
Höger bak fram: **75%**
Höger bak bak: **75%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **650/50-24,5**



Diesel Motor

Bränslepåfyllningspump: **Ja**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**

Täthet: **OK**

Hytt

Kranspakar: **Mini Advanced**

Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **10 m**

Modell: **200H**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1093019325**

Modell: **C93**
År: **2019**

Timmar: **9080**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**

Övrigt

Övrigt: **Säljes för kundräkning**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**