

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log 590 F, 590 F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log 590 F**
Modell: **590 F**
Timmer vid inleverans: **4500**

Modellår: **2023**
Serienummer: **217**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak fram: **80%**
Vänster bak bak: **80%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak: **80%**
Höger bak fram: **80%**
Höger bak bak: **80%**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Mätsystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram**
Solkardiner: **Bra**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Ja**
Instruktionsbok: **Ja**

Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Dataklave: **650 mm**
Backkamera: **Bra**
Servicebok: **Ja**

Reservdelsbok: **Ja**

Telefon: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Kran vipp: **Bra**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kranbelysning: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Längd (cm): **10**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Nej**
Kran utskjut: **Bra**

Aggregat

Märke: **Ec 661**
Modellår: **2023**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **661**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Nej**
Färgmärkning: **Ja**