

Eco Log, 580 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **580**
Timmar vid inleverans: **9570**
Uppställningsplats: **Torsby**

Tillverkningsår: **2021**
Serienummer: **ELS0580FH00000124**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Fördelningslåda: **Normal**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-34**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak bak : **50%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**

Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Rutor: **Normal**
Dataklave: **500 mm**

Kranspakar: **Normal**
Arbetsbelysning: **Led**
Aircondition: **Normal**

Kran

Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenheter: **OK**

Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Logmax**
År: **2021**
Skick: **OK**

Modell: **5000**
Timmar: **9570**
Täthet: **OK**

Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Nordic traktion**
Band fram fabrikat: **Kovax**

Skick: **40%**
Skick: **60%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**