

# ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

## Eco Log, 560 F - Skördare

### Bilder



### Information

Märke: **Eco Log**  
Modell: **560 F**  
Timmar vid inleverans: **9100**  
Besiktningsdatum: **20260606**

Modellår: **2022**  
Serienummer: **116**  
Inleveransdatum: **v35**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Stege: **Bra**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Pumplåda: **Bra**  
Lack: **Bra**  
Ram bak: **Bra**  
Pendelarm HF: **Bra**  
Pendelarm HB: **Bra**

Bakaxel: **Single**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Midjelagring: **OK**  
Huv/plåtar: **OK**  
Hydrostat: **OK**  
Ram fram: **Bra**  
Pendelarm VF: **Bra**  
Pendelarm VB: **Bra**

### Däck

Vänster fram fram: **75%**  
Vänster fram bak: **75%**  
Vänster bak fram: **75%**  
Vänster bak bak: **70%**  
Märke: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **75%**  
Höger fram bak: **75%**  
Höger bak fram: **75%**  
Höger bak bak: **75%**  
Fram dimensioner: **710x26,5**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**  
Adblue: **Funkar**  
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Bra**  
Adblue: **Finns**  
Dieselvärmare: **Bra**

### Hydraulik

Täthet: **OK**

Transmission: **Bra**

### Hytt

Stol Typ: **3000**  
Kranspakar: **Bra**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Xenon**

Stol Skick: **Bra**  
Mätssystem: **Dasa forester**  
GIS System: **Ja**  
Rutor: **Bra**

Transportbelysning: **Nej**  
Aircondition: **Bra**  
Radio: **CD/ Bluetooth**  
Dataklave: **500 mm**  
Backkamera: **Bra**  
Servicebok: **Ja**  
Telefon: **Nej**

Torkare: **Fram**  
Solgardiner: **Bra**  
Servicestege: **OK**  
Backkamera: **Ja**  
Instruktionsbok: **Ja**  
Reservdelsbok: **Nej**

## Kran

---

Kran huvudbom: **Bra**  
Längd (cm): **11**  
Vridhus: **Bra**  
Rotator: **Bra**  
Tiltplatta: **Bra Skick**

Modell: **250**  
Kran vipp: **Normal**  
Rotatorlänk: **Standard, Bra**  
Kranbelysning: **Bra**  
Kran utskjut: **Bra**

## Aggregat

---

Märke: **ec**  
Modellår: **2022**  
Skick: **Bra**  
Flertrådshantering: **Ja**  
Färgmärkning: **Nej**

Modell: **561**  
Timmär: **9100**  
Täthet: **OK**  
Knivar: **Bra**  
Stubbehandling: **Ja**

## Band

---

Slirskydd fram: **Olofsfors**

Procent: **70%**