

Ponsse, Wisent - Skotare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Ponsse**
Modell: **Wisent**
Serienummer: **PONS41NDLAA,30338**
Inleverans: **31.01.2026**
Uppställningsplats: **Värnamo**

Tillverkningsår: **2022**
Reg.nr: **DBA49H**
Timmar vid inleverans: **2843**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2022**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Frontbåge: **Ja**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak fram: **80%**
Vänster bak bak : **80%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak : **80%**
Höger bak fram: **80%**
Höger bak bak : **80%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Bra**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik


Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **OK**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram & Bak**
Radio: **Radio**

Kranspakar: **Bra**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Solgardiner: **Normal**
Backkamera: **Bra**



Kran

Kran: **Bra**
Armsystem: **Bra**
Rotator: **Bra**
Skick: **Bra**
Kranbelysning skick: **Bra**

Längd (m): **10**
Vridhus: **Bra**
Grip: **HSP**
Kranbelysning: **Ja**
Kommentarer: *K70*

Lastbärare

Bankar: **Standard, Bra**
Grind: **Flyttbar, Bra**

Antal: **4**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**