

# Komatsu, 855 - Skotare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Komatsu**  
Modell: **855**  
Timmar vid inleverans: **13760**  
Uppställningsplats: **Skellefteå**

Tillverkningsår: **2018**  
Serienummer: **8550022415**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2019**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Boogilyft: **Nej**  
Fördelningslåda: **Normal**  
Frontbåge: **Nej**  
Hydrostat: **Motor Bytt, Se Kommentar Nedan**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Normal**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Styrlöd: **OK**  
Planeringsblad: **Nej**  
Lack: **Bra**  
Övrigt: **Hydrostatmotor bytt 2025-05-27**

### Däck

Vänster fram fram: **90%**  
Vänster fram bak: **70%**  
Vänster bak fram: **70%**  
Vänster bak bak : **70%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **20%**  
Höger fram bak : **10%**  
Höger bak fram: **70%**  
Höger bak bak : **70%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Värmslinga i hydraultank: **Ja**  
Bränslepåfyllningspump: **Nej**  
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**  
Elsystem: **Normal**  
Adblue: **Fungerar**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Pump: **Normal**  
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**  
Kranventil: **Normal**

### Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**  
Kranspakar: **Normal**  
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**  
GIS System: **GPS mottagare finns**  
Rutor: **Normal**  
Torkare: **Fram & Bak**  
Solgardiner: **Normal**  
Radio: **Smart radio**  
Backkamera: **Normal**  
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**  
Kranspakar: **Mini**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Ja**  
Aircondition: **Normal**  
Plattform: **OK**  
Servicestege: **OK**  
Instruktionsbok: **Ja**  
Reservdelsbok: **Ja**

## Kran

---

Kran: **Normal**  
Längd (m): **10**  
Vridhus: **Normal**  
Rotator: **Normal**  
Skick: **Normal**  
Kranbelysning: **Ja**  
Krandämp: **Ja**  
Kommentarer: *SmartFlowGen2*

Modell: **130 F**  
Armsystem: **Normal**  
Länk: **MPB2 Bra**  
Grip: **Komatsu**  
Storlek: **36**  
Kranbelysning skick: **Normal**  
Svängenhet: **OK**

## Lastbärare

---

Bankar: **Standard, OK**  
Grind: **Fast, OK**

Antal: **3**  
Ram: **Standard**

## Extra Utrustning

---

Band fram fabrikat: **Olofsfors**  
Skick: **90%**  
Typ: **Evo**

Typ: **OF**  
Band bak fabrikat: **Olofsfors**  
Skick: **90%**

## Övrigt

---

Övrigt: **Säljes för kunds räkning**

## Total Bedömning Skick

---

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**