

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **18090**
Uppställningsplats: **Torsby**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **9510004730**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Brandsläckning Inspektions Datum: **24.07.2025**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak bak : **40%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak bak : **40%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/70x34 SB**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Ej Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
GIS System: **MaxiN**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Nej**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10,3**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **270H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1144024483**
Timmrar: **5500**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **C144**
År: **2023**
Skick: **Bra**
Flertrådshantering: **Nej**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **Find end, Agg belysning**



Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **60%**
Typ: **Evo**

Typ: **Superstud**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **60%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**