

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **11910**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**

Tillverkningsår: **2023**
Serienummer: **9510015497**
Inleverans: **19.11.2025**
Uppställningsplats: **Frösön**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlöd: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Reparera**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **75%**
Vänster fram bak: **75%**
Vänster bak bak : **75%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **75%**
Höger fram bak : **75%**
Höger bak bak : **75%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/70-34**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppförning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**

Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**
Kommentarer: *Extra takbåge är monterad med extra beslysning*

Modell: **270H**
Armsystem: **Bra**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**



Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **144023129**
Timmrar: **11910**
Täthet: **Lite Kladdig**
Knivar: **Normal**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**
Kommentarer: *Nya Parker paketet*

Modell: **C144 my 2023**
Ar: **2023**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Mense**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **75%**
Typ: **EVO MAX**

Typ: **Skogsmatti super täta 19mm**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **75%**



Övrigt

Övrigt: **Pro act 2.0 maskin**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**