

Komatsu, 835 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
 Modell: **835**
 Serienummer: **8350000541**
 Land: **Sverige**
 Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**
 Reg.nr: **PRG85N**
 Timmar vid inleverans: **10462**
 Uppställningsplats: **Svenljunga**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
 Automatisk Sprinkler: **Ja**
 Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
 Boogilyft: **Ja**
 Frontbåge: **Nej**

Bakaxel: **Boogie**
 Stege: **Normal**
 Centralsmörjning: **Ja**
 Planeringsblad: **Nej**
 Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
 Vänster fram bak: **50%**
 Vänster bak fram: **50%**
 Vänster bak bak : **50%**
 Märke fram: **Nokian**
 Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **50%**
 Höger fram bak : **50%**
 Höger bak fram: **50%**
 Höger bak bak : **50%**
 Märke bak: **Nokian**
 Bak dimensioner: **710/40-24,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
 Dieselvärmare: **Normal**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**

Hydraulik

Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
 Kranspakar: **Bra**
 Transportbelysning: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
 Kranspakar: **Mini**
 Servicestege: **OK**



Kran

Modell: **105 F**

Längd (m): **9,5**

Lastbärare

Bankar: **Standard med , Bra**
Grind: **Flexgate Flyttbar**

Antal: **3**
Ram: **Kort Ram**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**