

Komatsu, 895 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **895**
Serienummer: **8950022646**
Inleverans: **01.01.2026**
Uppställningsplats: **Sollefteå**

Tillverkningsår: **2023**
Reg.nr: **OKJ24T**
Timmar vid inleverans: **8500**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**

Basmaskin


Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Reparera**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlad: **OK**
Planeringsblad: **Ja**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **780/50x28,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE 46 Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**

Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Plattform: **Trasig**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **165 F**
Armsystem: **Bra**
Länk: **ProTec, Bra**
Grip: **komatsu**
Storlek: **0,40**
Kranbelysning skick: **Normal**



Lastbärare

Bankar: **Loadflex, Reparera**
Grind: **Fast, OK**
Anmärkningar: **bakre banken är vriden, en banke är avmonterad**

Antal: **3**
Ram: **Standard**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **60%**
Typ: **EMO Max**

Typ: **Evo Max**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **60%**

Övrigt

Övrigt: **Smartcrane**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**