

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 688E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **688E**
Timmar vid inleverans: **15700**
Uppställningsplats: **Julita**
Timmar vid inspektion: **14939**

Modellår: **2017**
Serienummer: **688E032**
Inleveransdatum: **260720**
Besiktningsdatum: **260602**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Normal**

Bakaxel: **Boogie**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**

Däck

Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Transmission: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solkardiner: **Normal**
Dataklave: **500 mm**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Ja**
Telefon: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**

Modell: **270**

Längd (cm): **1100**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Kran utskjut: **Normal**

Kran vipp: **Normal**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Skick: **Normal**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Stål**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **5000D**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**

Band

Band Fram: **Olofsfors**

Band Bak: **Finns ej**