

Komatsu, S92 - Aggregat

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Tillverkningsår: **2018**
Timmar vid inleverans: **3200 Ca**
Uppställningsplats: **Emmaboda**

Modell: **S92**
Serienummer: **30902018121**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Aggregat

Timmar: **3000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**

Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Stål soft**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Övrigt

Övrigt: **Låga timmar då maskin i huvudsak gått med annat aggregat**

Total Bedömning Skick