

Eco Log, 560E - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **560E**
Timmar vid inleverans: **13000**
Uppställningsplats: **Ljusdal**

Tillverkningsår: **2017**
Serienummer: **ELS0560EJ00000673**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2017**



Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Kommentar**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Styrlöd: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak bak : **60%**
Märke fram: **Trelleborg**
Fram dimensioner: **600/55-26,5**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak : **60%**
Höger bak bak : **60%**
Märke bak: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **710/55-34**



Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**

Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**

Täthet: **Lite Kladdig**
Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Dasa**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **Trasig**
Dataklave: **500 mm**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**

Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Logmax**
Serienummer: **150377**
Timmar: **13000**
Täthet: **Lite Kladdig**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **5000D**
År: **2017**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Ja**
Skick: **Normal**



Extra Utrustning

Anmärkningar: **Inga kedjor eller band ingår**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**