

Ponsse, Gazelle - Skotare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Ponsse**
Modell: **Gazelle**
Serienummer: **PONS02KCHAA160036**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**
Reg.nr: **JWZ60N**
Timmar vid inleverans: **12273**
Uppställningsplats: **Flen**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Boogielyft: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak fram: **30%**
Vänster bak bak : **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40x22,5**

Höger fram fram: **35%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **30%**
Höger bak bak : **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40x22,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Värmeslinga i hydraultank: **Nej**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Övrigt**
Transportbelysning: **Ja**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Ponsse**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Storlek: **028**
Kranbelysning skick: **Normal**

Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Kommentarer: *PONSSE K70+*

Lastbärare

Bankar: **Standard med ,OK**
Grind: **Flyttbar, OK**

Antal: **4**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**

Skick: **15%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**