

# ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

## Eco Log, 560D - Skördare

### Bilder



### Information

Märke: **Eco Log**  
Modell: **560D**  
Timmar vid inleverans: **20220**  
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Modellår: **2013**  
Serienummer: **560D374**  
Inleveransdatum: **260415**  
Besiktningsdatum: **260415**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Huv/plåtar: **OK**  
Ram bak: **Normal**  
Pendelarm HF: **Normal**  
Pendelarm HB: **Normal**

Bakaxel: **Single**  
Pumplåda: **Normal**  
Lack: **Bra**  
Ram fram: **Normal**  
Pendelarm VF: **Normal**  
Pendelarm VB: **Normal**

### Däck

Fram dimensioner: **700x26,5**

Bak dimensioner: **700x34**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**  
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**  
Adblue: **Finns ej**  
Glykol: **Propylen**

### Hydraulik

Täthet: **OK**

Transmission: **Normal**

### Hytt

Stol Typ: **7000**  
Kranspakar: **Normal**  
Aircondition: **Normal**

Stol Skick: **Normal**  
Mätssystem: **Dasa 4**

### Kran

Kran huvudbom: **Normal**  
Längd (cm): **1100**  
Rotatorlänk: **Standard, Bra**  
Kran utskjut: **Normal**

Modell: **250**  
Kran vipp: **Normal**  
Rotator: **Normal**

### Aggregat

Märke: **Log Max**  
Skick: **Normal**  
Flerträdshantering: **Nej**  
Matarvalsar: **Stål**  
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **5000D**  
Täthet: **OK**  
Knivar: **Normal**  
Färgmärkning: **Nej**

## **Band**

---

Slirskydd Bak: **Other**

Band Fram: **Olofsfors**