

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 580F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **580F**
Timmar vid inleverans: **6300**
Besiktningsdatum: **18/12-2025**

Modellår: **2023**
Serienummer: **580F260**
Uppställningsplats: **Söderhamn**
Timmar vid inspektion: **5900**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**

Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **65%**
Vänster fram bak: **65%**
Vänster bak fram: **65%**
Vänster bak bak: **65%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **65%**
Höger fram bak: **65%**
Höger bak fram: **65%**
Höger bak bak: **65%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**

Adblue: **Finns**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Nej**
Backkamera: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1100**
Rotator: **Bra**

Modell: **280**
Kran vipp: **Bra**
Kranbelysning: **Bra**

Aggregat

Märke: **Log max**

Modell: **5000V**

Modellår: **2024**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Mense v-tec**
Stubbehandling: **Ja**

Timmar: **4500**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**
Sågenhet: **318**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**
Procent: **50%**
Typ: **T195**

Typ: **Multistud 160ts**
Band Fram: **Gunnebo**
Procent: **70%**