

Komatsu, C93 - Aggregat

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Tillverkningsår: **2025**
Timmar vid inleverans: **400**
Uppställningsplats: **Borlänge**

Modell: **C93**
Serienummer: **1093026272**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2026**

Aggregat

Timmar: **400**
Täthet: **Lite Kladdig**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**