


# ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

## Eco Log, 560E - Skördare

### Bilder



### Information

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Märke: <b>Eco Log</b>               | Modellår: <b>2017</b>   |
| Modell: <b>560E</b>                 | Serienummer: <b>668</b> |
| Timmar vid inleverans: <b>13200</b> |                         |

### Däck

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Vänster fram fram: <b>50%</b> | Höger fram fram: <b>50%</b> |
| Vänster fram bak: <b>50%</b>  | Höger fram bak: <b>50%</b>  |
| Vänster bak fram: <b>50%</b>  | Höger bak fram: <b>50%</b>  |
| Vänster bak bak: <b>50%</b>   |                             |

### Kran

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Modell: <b>EC280</b> | Längd (cm): <b>1100</b> |
|----------------------|-------------------------|

### Aggregat

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Märke: <b>Log Max</b>        | Modell: <b>5000D</b> |
| Modellår: <b>2017</b>        | Timmar: <b>8500</b>  |
| Kommentar: <b>Bracke C16</b> |                      |