

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 574E - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **574E**
Timmar vid inspektion: **12000**
Inleveransdatum: **240501**

Modellår: **2017**
Serienummer: **574E622**
Timmar vid inleverans: **12100**
Besiktningsdatum: **240416**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Midja: **OK**
Risskydd: **Ja**
Hydrostat: **OK**
Huv/plåtar: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogilyft: **Nej**
Schaktblad: **Nej**
Lack: **Kommentar**
Kommentar: **Lacksläpp**

Däck

Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Q8 bio+**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Normal**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD**

Kran

Kranpelare: **Normal** *Bytt vid 7000 tim*
Längd (cm): **10000**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Krandämp: **Nej**
Kran utskjut: **Normal**
Modell grip: **HSP**

Modell: **FC12**
Kran huvudarm: **Normal**
Rotator: **Normal**
Kran vipp: **Normal**
Grip: **Normal**
Storlek grip: **35**

Lastbärare

Lastrede: **Gallringsrede**
Grind: **Høj & Flyttbar, Bra**

Antal bankar: **3**
Ram: **Kort Ram**

Band

Band Fram: **Gunnebo**

Typ: **Terra**