

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 574F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **574F**
Timmar vid inspektion: **10000**
Inleveransdatum: **260901**
Besiktningsdatum: **260819**

Modellår: **2020**
Serienummer: **574F112**
Timmar vid inleverans: **10000**
Uppställningsplats: **Skogen**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Midja: **OK**
Risskydd: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogilyft: **Nej**
Schaktblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Huv/plåtar: **OK**

Däck

Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710x26,5**

Fram dimensioner: **710x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Arbetsbelysning: **Led**
Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Hyttdämpning: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Solgardiner: **Normal**
Backkamera: **Bra**

Kran

Kranpelare: **Bra**

Modell: **FC13**

Längd (cm): **850**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kran vipp: **Bra**
Grip: **Bra**

Kran huvudarm: **Bra**
Rotator: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Grind: **Høj & Flyttbar, Bra**
Stakar: **Bra**

Antal bankar: **3**
Ram: **Kort Ram**

Band

Band Fram: **Olofsfors**

Band Bak: **Olofsfors**

Övrigt

Övrig Info: **Säljes för kunds räkning**