

# Rottne, H 11 - Skördare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Rottne**  
Modell: **H 11**  
Timmar vid inleverans: **5500**  
Uppställningsplats: **Kisa**

Tillverkningsår: **2023**  
Serienummer: **R 57308**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2023**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Fördelningslåda: **Bra**  
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Bra**  
Styrel: **OK**  
Huv/plåtar: **OK**

### Däck

Vänster fram fram: **60%**  
Vänster fram bak: **60%**  
Vänster bak fram: **60%**  
Vänster bak bak : **60%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **60%**  
Höger fram bak : **60%**  
Höger bak fram: **60%**  
Höger bak bak : **60%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

### Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**  
Elsystem: **Normal**  
Dieselvärmare: **Normal**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**  
Adblue: **Fungerar**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Pump: **Normal**  
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **Normalt Kladdig**  
Kranventil: **Normal**  
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

### Hytt

Stol Skick: **Normal**  
Kranspakar: **Mini Advanced**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Rutor: **Normal**  
Aircondition: **Normal**  
Dataklave: **500 mm**  
Instruktionsbok: **Ja**  
Reservdelsbok: **Ja**

Kranspakar: **Normal**  
Kontrollsystem: **Rottne D5**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Ja**  
Solgardiner: **Normal**  
Backkamera: **Normal**  
Maskinpärm: **Ja**

### Kran

Kran: **Normal**  
Armsystem: **Normal**  
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**  
Kranbelysning: **Ja**

Längd (m): **11**  
Vridhus: **Normal**  
Rotator: **Normal**

### Aggregat

Fabrikat: **Logmax**  
År: **2023**

Modell: **4000T**  
Timmar: **5500**

Skick: **Bra**  
Flertrådshantering: **Ja**  
Matarvalsar: **Ej de på bilden**  
Färgmärkning: **Ja**  
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Täthet: **OK**  
Knivar: **Normal**  
Skick: **Normal**  
Stubbehandling: **Ja**  
Anmärkningar: **Servat enl. Log max instruktioner**

## Övrigt

---

Övrigt: **Boggilyft fram och bak.**

## Total Bedömning Skick

---

Total Bedömning Skick: **Bra**