

Komatsu, 931XC - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **931XC**
Timmar vid inleverans: **5400**
Uppställningsplats: **Ljusdal**

Tillverkningsår: **2023**
Serienummer: **9313032721**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**



Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrled: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**



Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Bra**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Arbetsbelysning: **Led**

Rutor: **Bra**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**

Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**



Kran


Kran: **Normal**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **230H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Standard, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **7522 MHC-2**
Timmar: **5400**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **C124**
År: **2023**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Nej**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**
Typ: **EVO**

Typ: **EVO**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**