


John Deere, 910G - Skotare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **910G**
Serienummer: **1WJ0910GPPL001099**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**

Tillverkningsår: **2023**
Reg.nr: **DJK50W**
Timmar vid inleverans: **5200**
Uppställningsplats: **Svenljunga**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **90%**
Vänster fram bak: **90%**
Vänster bak fram: **90%**
Vänster bak bak : **90%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **90%**
Höger fram bak : **90%**
Höger bak fram: **90%**
Höger bak bak : **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40-24,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**

Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik


Hydraulsystem: **Bra**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini**
Rutor: **Bra**
Solgardiner: **Bra**

Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Transportbelysning: **Ja**
Backkamera: **Bra**



Kran

Längd (m): **10**
Vridhus: **Bra**
Skick: **Bra**
Kranbelysning skick: **Bra**

Armsystem: **Bra**
Rotator: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**



Lastbärare

Bankar: **Standard med , Bra**

Antal: **4**

Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Gunnebo**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **65%**

Skick: **50%**
Typ: **Kovax**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Utmärkt**