# Komatsu, 855 - Skotare
# Komatsu - Inspection report

## Bilder













## Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **855**
Serienummer: **8550022499**
Inleverans: **30.11.2026**
Uppställningsplats: **Ljusdal**

Tillverkningsår: **2019**
Reg.nr: **CME54H**
Timmar vid inleverans: **13697**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

## Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielyft: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrled: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Klarlack**

## Däck

Vänster fram fram: **30%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Other**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**





## Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

## Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu Gen 2**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Bra**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

## Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföjning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**

Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

## Kran

Kran: **Komatsu 130F**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **130 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **ProTec, Bra**
Grip: **HSP 0,28**
Storlek: **0,28**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**





## Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, Bra**
Grind: **Flyttbar, OK**
Anmärkningar: **expander i huvudarmen stora tappen**

Antal: **3**
Ram: **Standard**

## Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Pewag**
Skick: **60%**
Typ: **OF**
Anmärkningar: **ej banden på maskinen, se separt bild**

Typ: **pigg**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **55%**




## Övrigt

Övrigt: **Uppdaterad till smartflow 2 2026, pro act 2.0**

## Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**