


Komatsu, 901XC - Skördare
Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901XC**
Timmar vid inleverans: **8950**
Uppställningsplats: **Mora**

Tillverkningsår: **2023**
Serienummer: **9013061555**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**



Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlöd: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Tätthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Bra**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Bra**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Bra**

Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Maskinpärm: **Ja**

Kran


Kran: **Normal**
Längd (m): **11 m**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **200H**
Armsystem: **Bra**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **3082023096**
Timmrar: **8950**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **S82**
År: **2023**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**
Typ: **OF standard M**

Typ: **OF standard M**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**