Komatsu, 895 - Skotare
Komatsu - Inspection report

Bilder










Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **895**
Serienummer: **8950022286**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**
Reg.nr: **ESM34R**
Timmar vid inleverans: **9450**
Uppställningsplats: **Lindesberg**





Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielyft: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrled: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **780/50x28,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Bio 46 Natura Komatsu**

Pump: **Normal**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Arbetsbelysning: **Led**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**

Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföjning: **Ja**
Rutor: **Normal**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**

Kran



Kran: **Komatsu**
Längd (m): **8,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **165 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Grip: **G85H**
Storlek: **85H**
Kranbelysning skick: **Normal**
Kommentarer: *Smart Flow*

Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, OK**
Grind: **Fast, OK**

Antal: **4**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Pewag**
Band bak fabrikat: **Pewag**

Skick: **40%**
Skick: **40%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**