

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 1250F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **1250F**
Serienummer: **1250F114**
Timmar vid inleverans: **4800**
Uppställningsplats: **Skogen**

Modellår: **2023**
Reg.nr: **ZMK16W**
Timmar vid inspektion: **4775**
Inleveransdatum: **260910**
Besiktningsdatum: **260819**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogilyft: **Ja**
Schaktblad: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Centralsmörjning: **Ja**
Midja: **OK**
Lack: **Bra**

Däck

Märke: **Nokian**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Arbetsbelysning: **Led**
Aircondition: **Bra**
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Solgardiner: **Bra**
Hytttäppning: **Bra**

Kran

Kranpelare: **Bra**
Kran vipp: **Bra**
Grip: **Bra**

Kran huvudarm: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Ram: **Kort Ram**

Grind: **Flyttbar, Bra**
Stakar: **Normal**

Band

Band Fram: **Olofsfors**
Anmärkningar:
800 hjul, extra breda band,breddad med distansringar 40 mm.

Band Bak: **Olofsfors**

Övrigt

Övrig Info: **Säljes för kunds räkning**